

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Заведующего  
МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад № 2»



 Л. В. Пустоселова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории ДОО

22.09.2023г.

г. Краснодар

Комиссия в составе:

председатель профсоюза Пустоселова Л.В.

членов: воспитатель Нимирская С.В.;

заведующий хозяйством Кременцова И.А.;

провела осмотр игровых площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 2» на предмет исправности игрового оборудования и безопасности для жизни и здоровья детей.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Спортивный комплекс 1 шт.	Поверхность очищена от мусора	Не выявлено		
2.	Песочницы бшт.	устойчивы	необходимо подкрасить		
3.	Машины (Дерево) 2шт.	Без повреждений	Не выявлено		
4.	Машины «Мишка» (Металлические) 2шт.	без повреждений	не выявлено		
5.	Домики 2шт.	без повреждений	не выявлено		
6.	Скамейки деревянные 10шт.	без повреждений	не выявлено		
7.	Корабль 2шт.	механическое повреждение нижней ступени	сгнила доска	заменено	
8.	Лестница «Ракета» 1шт.	без повреждений	не выявлено		
9.	Лестница 1шт.	без повреждений	не выявлено		
10.	Лестница «круг»	без повреждений	не выявлено		
11.	Трактор	без повреждений	не выявлено		
12.	Стол деревянный с лавочками 3шт.	без повреждений	не выявлено		
13.	Стол деревянный с двумя лавочками 1шт.	без повреждений	необходимо подкрасить		
14.	Веранда деревянная бшт.	без повреждений	не выявлено		
15.	Веранда металлическая 2шт.				

Заключение: Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:



\_\_\_\_\_ Л.В.Пустоселова

Члены комиссии:

  


\_\_\_\_\_ С.В.Нимирская

\_\_\_\_\_ И.А.Кременцова